

第二轮北京市生态环境保护督察

整改情况公示表

整改任务	任务编号	整改方案第六项
	问题概述	小微工地管理薄弱。西城区现有 1700 余个小微工地,点多面广量大,抽查 34 处小微工地,27 处环保措施不到位,施工过程扬尘问题较多。展览路、德胜等街道的部分小微工程未按要求设置围挡或抑尘设施,蓟城山水公司负责的广宁伯街步道工程露天破碎作业未采取抑尘措施。部分背街小巷道路积尘明显。抽查 20 条胡同、背街小巷,均存在积尘、遗撒等现象。小微工地、老日小区改造等项目周边道路扬尘问题普遍;部分市政、园林项目物料堆放遗洒造成周边道路积尘。2022 年什刹海街道和西长安街街道部分背街小巷的尘负荷均有 5 个月以上全区排名靠后,弘善胡同、三不老胡同、大酱坊胡同等背街小巷积尘较严重。
责任单位	区住房城市建设委	
整改目标	压紧压实属地监管责任,坚定属地街道限额以下工程扬尘治理的责任心和行动力;通过指导帮扶、完善机制、加强执法、落实网格化监管,推动属地街道限额以下工程扬尘治理工作高质量完成。	
整改措施	<ol style="list-style-type: none">1. 提高政治站位,各街道分管限额以下工程综合管理的主管领导落实扬尘治理第一责任人职责。调集骨干力量,选用行家能手,发挥网格化管理作用,建立常态化扬尘治理检查制度,狠抓落实、精细治理、强化执法。各街道按照《绿色施工管理规程》要求,针对限额以下小微工程围挡和抑尘措施开展督导巡查。蓟城山水公司按照《绿色施工管理规程》要求,针对广宁伯街步道工程露天破碎作业等项目抑尘措施是否完善开展内部检查。2. 区城管委对市政工程项目物料堆放遗撒造成周边道路扬尘问题开展专项巡查。区园林绿化局对园林工程项目物料堆放遗撒造成周边道路扬尘问题开展专项巡查。各街道对区内限额以下工程加强宣传引导,压实参建单位主体责任,充分调动限额以下项目扬尘管控工作的主观能动性,加强对弘善胡同、三不老胡同、大酱坊胡同等背街小巷、胡同、限额以	

	<p>下工地、老旧小区改造造成的扬尘、积尘问题进行清扫维护，严格落实小微工程门前“三包”要求，主动清理，自觉打扫。</p> <p>3. 加大巡查力度，充分发挥西城区限额以下综合管理联席会工作机制。持续开展成员单位综合巡查，对问题项目“日关注、月通报、季度考核”、发挥预警、通报约谈、联动执法等机制作用。依托西城区限额以下工程智慧巡查系统，提升考核制度“扬尘治理”分值占比，对各街道限额以下工程扬尘管理情况进行月度考核和排名通报，保持高压态势，促进全区扬尘治理问题落实落地。</p>
<p>整改主要工作及成效</p>	<p>1. 行业主管部门对限额以下工地开展定期综合巡查，发现问题立即要求整改，并安排相应复查工作。督察结束至今已开展综合巡查工作4项次。</p> <p>2. 各街道和环雅丽都集团对弘善胡同、三不老胡同、大酱坊胡同等背街小巷、胡同加强检查频次和清扫维护。目前，各街道与环雅丽都公司依据各街巷实际情况，制定了“一路一策、一项一策”的方针。</p> <p>3. 各街道在区联席会议办公室的指导帮扶下，加强对在施工现场的宣传引导，压实建设单位为生态环境第一责任人意识，并在开工前对扬尘管控工作进行现场指导，对工地扬尘管控做到“等得紧、看得住”。目前，什刹海街道、西长安街街道在尘负荷指标上已经摆脱全区排名靠后的不利位置。</p>
<p>整改时间</p>	<p>已完成，长期坚持</p>
<p>社会监督联系人及电话</p>	<p>高飞，63028866</p>