

序号	反映内容	办理意见
1	西城区棉花胡同98号华天门丁肉饼餐馆排风设备噪声扰民问题	经现场检查，居民反映情况属实。针对此问题已要求该店一方面做好排风设施的维护保养，减小运行噪声，另外尽量缩短风机使用时间，减小噪声对周围居民的影响。已答复
2	西城区宣武门西大街97号院内一印刷厂排风设备噪声扰民	经现场检查，反映为反映噪声为印刷厂对新设备进行调试时产生的，现调试已结束，已将该情况告知反映人，反映人也表示近几日设备并未开启。如果设备再次开启会及时向
3	西城区阜外大街甲6号肉串汪油烟扰民问题	经调查，反映的是北京自由派餐饮有限公司，该单位有4套静电式油烟净化器，烟道排放口放置在7层楼顶，该单位的经营者表示为了减少异味对周边居民的影响，特别将烟道向远离居民区移动大约100米，我局要求改单位及时清洗设备并正常使用。已答复反
4	西城区宣武门西大街20号楼南侧10米“天府家常菜”一烟囱冒黑烟	经现场检查核实，该餐馆安装有一台静电式油烟净化器，清理不及时，据此情况，已责令其立即清洗，使油烟净化器处于良好工作状态，目前已清理完毕，未发现环境违法问题。已答复反映人。
5	西城区42路车总站甘石桥南侧凉水河黄色污水排放	经现场检查及与北京市排水集团了解沟通。广外手帕口西街广华轩小区西门一直径为40厘米的自来水管线爆管，致使大量泥水浆流入雨水管排至莲花河，未发现其他污染物排入。现自来水公司已应急抢险。已答复反映人。
6	西城区北礼士路62号院2号楼紧邻着中国兰州拉面餐馆油烟直排	经查，反映的是北京牧羊人酒家，该单位有油烟净化设备，也有清洗记录，我局监察人员要求改单位及时清洗设备并正常使用。同时，考虑到该单位烟道排放口离反映人所住的居民楼较近，其经营者也有改变排放口的意愿。已答复反映人。
7	西城区护国寺大街护国寺宾馆南侧“渝久隆”油烟污染	经现场检查，该餐馆已按要求加装了油烟净化设施，并有维护保养记录，未发现其有违法行为，已要求其尽量缩短保养时间，保持净化器正常运行，以减小对周围居民的影响，餐馆负责人表示同意。已答复反映人。
8	西城区新风街与新街口外大街交叉口烤鱼舫及亚米萃炸鸡油烟污染	经查，烤鱼舫门口有一烧烤平车，经营中有油烟污染现象，已责令该餐馆将烧烤车停用，该单位领导表示同意，旁边的亚米萃炸鸡店已安排人员对油烟净化设备进行维护保养，现设备运行正常。已答复反映人。
9	西城区东经路育才中学北门大概300米处“鸿运烤鸭店”油烟扰民	经查，情况基本属实。该店经营中使用的一台油烟净化器未及时清洗，油垢较多，影响了净化功能，用于烤鸭的是果木，烤鸭操作中产生的烟尘较大，已建议其改用天然气，并要求该店加强对净化器的检修及保养，确保其正常工作，达标排放。已答复反映人。
10	西城区地安门外大街56号“丽江斑鱼庄”噪声及油烟扰民	经常，情况属实，该餐馆还未取得营业执照，已要求其尽快对排风设施进行改造，减小噪声对周围居民的影响，该单位领导表示将尽快处理。已答复反映人。
11	西城区广华轩1号楼的裙楼贵州不老溪等排油烟扰民问题	因居民投诉，不老溪餐馆委托谱尼测试集团于4月20日对油烟噪声排放进行了检测，均未超标。现场检查，该餐馆安装有一组两台油烟净化设施，运行正常，噪声达标，未发现环境违法行为。已答复反映人。
12	西城区三里河东路A5号楼底商新格伟印店粉尘污染	经查，反映的是北京昕格伟印科贸有限公司，对于反映的问题，其经营者表示此前因为对设备进行维修，放在室外进行清扫，产生粉尘。对此情况，该单位表示进行整改，杜绝此类问题再度发生。答复反映人，其电话无人接听。

13	西城区牛街输入胡同百姓生活服务中心西侧三家餐馆油烟扰民	经现场检查核实，居民反映两家牛肉拉面实为一家牛肉拉面馆目前无营业执照，肉饼店有营业执照，其经营范围制售冷热饮，实为现场制作炸鸡腿，已要求该店按照营业执照经营范围合法经营。反映人电话无人接听。
14	西城区宣武门西大街20号楼南侧10米三家餐馆油烟扰民	经查，居民所反映的天府家常菜、莫生气餐馆、紫薇饭馆均安装有油烟净化设施，其中天府家常菜、莫生气餐馆安装的为静电式油烟净化器，正常运行。紫薇饭馆安装有一台运水喷雾式油烟净化器，运行正常，均未发现环境违法行为。已答复反映人。
15	西城区西直门内大街西直门宾馆北侧30米处一三层建筑室外空调机噪声扰民	经查，未发现所反映的噪声大的问题，该单位冷却塔早6点至晚8点运行，我局要求该单位加强管理。反映的反光板实为铝制防水膜，已要求改单位进行整改。已答复反映人。
16	西城区赵登禹路四根柏小学西侧聚点串吧油烟扰民问题	经查，该单位有多级净化装置，正常运行，但店里新增一烘炭炉，我局责令其限期整改，检修净化设施，烘炭炉安装油烟净化器，并监督该处整改情况。已答复反映人。
17	西城区展览馆路丙4楼北侧红红网吧鼓风机噪声	经查，反映的是北京零度聚阵红红上网股份有限公司，该单位使用排风扇进行室内换气，对于排风扇产生的噪声问题，其经营者表示不再使用排风扇换气，我局工作人员要求其经营者若是不打算使用排风扇，必须与员工说明情况，加强管理，防止有员工开启排风扇。已答复反映人。
18	西城区永安路106号中央档案局西侧平房2餐馆油烟扰民	经现场检查发现，情况基本属实。国味堂粥店所安装的一台静电式油烟净化器极板被抽出放置在楼顶，不正常使用，一品香罐罐面净化器极板烧坏，不正常使用，已约谈并责令整改。已答复反映人。
19	西城区新街口南大街丙185号“云南茶花妹子餐厅”油烟扰民	经查，该单位有油烟净化器，有清洗记录。该单位油烟净化器风道排放口已经与反映人协商，避开反映人二层临时搭建房的方向。我局已要求该单位加强管理。定时清洗。已经现场检查，反映的是阜外医院新楼（1号楼）5层配楼楼顶的五套机组噪声扰民（2套热泵机组、3套风冷机组），现只开2套热泵机组，为手术室服务，24小时运行。现场测试，五层楼顶东厂届70.5分贝。对此情况，我局已要求改单位进行整改，并开具限期治理通知书。反映人电话始终显示正在通话中。
20	西城区阜外大街北营房东里9号楼西侧“阜外心血管医院”楼顶空调室外机噪声扰民	已经现场检查，反映的是阜外医院新楼（1号楼）5层配楼楼顶的五套机组噪声扰民（2套热泵机组、3套风冷机组），现只开2套热泵机组，为手术室服务，24小时运行。现场测试，五层楼顶东厂届70.5分贝。对此情况，我局已要求改单位进行整改，并开具限期治理通知书。反映人电话始终显示正在通话中。
21	西城区南礼士路46号院南侧“月坛综合训练馆”及“月坛南街1号楼”设备噪声扰民	经查，月坛金融中心7号楼安装有冷却塔等机组，分别有两部分放置。一部分放置在7号楼18层楼顶，高于周边建筑，另一部分放置在四层平台上。现场测试，声源56.3分贝，现各机组正处于调试阶段，且进行了降噪处理，已要求设备正式运行后，控制使用功率，降低噪声排放。已答复反映人。
22	西城区车公庄南礼士路北街广华园饭店设备噪声	经查，反映的是北京通华园烤鸭店有限公司，该单位近期新安装了个茶炉，烧热水用，此前因为没有调试好而产生噪声。对此问题，该单位负责人表示发现问题后，立即联系厂家重新进行调试，现正正常使用。反映人电话无人接听，打通后即刻挂断。