

2023年西城区医疗机构废水监督性监测结果

序号	企业名称	所属区县	污染源类	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
1	北京大学第一医院	西城区	生活污染源	门诊处理设施后（总排口）	废水	2023-6-7	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	7.7	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	132	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	28	100	是			
							悬浮物(mg/L)	21	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.63	20	是			
							总余氯(mg/L)	2.02	2~8	是			
							氨氮(mg/L)	39.6	--	--			
				住院1部处理设施后（总排口）	废水	2023-6-7	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	7.5	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	30	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	7	100	是			
							悬浮物(mg/L)	5	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.39	20	是			
							总余氯(mg/L)	7.22	2~8	是			
							氨氮(mg/L)	14.4	--	--			
				住院2部处理设施后（总排口）	废水	2023-6-7	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	7.5	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	54	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	12.6	100	是			
							悬浮物(mg/L)	8	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.26	20	是			
							总余氯(mg/L)	7.38	2~8	是			
							氨氮(mg/L)	0.547	--	--			
2	北京大学人民医院	西城区	生活污染源	处理设施后（总排口）	废水	2023-6-8	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	7.6	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	126	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	50.9	100	是			
							悬浮物(mg/L)	20	60	是			
							动植物油(mg/L)	3.12	20	是			
							总余氯(mg/L)	7.34	2~8	是			
							氨氮(mg/L)	36.5	--	--			

序号	企业名称	所属区县	污染源类	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
3	北京积水潭医院	西城区	生活污染源	处理设施后（总排口）	废水	2023-6-8	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	8	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	58	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	12.8	100	是			
							悬浮物(mg/L)	5	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.33	20	是			
							总余氯(mg/L)	6.82	2~8	是			
							氨氮(mg/L)	36.6	--	--			
4	首都医科大学附属北京儿童医院	西城区	生活污染源	处理设施后（总排口）	废水	2023-6-8	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	未采用含氯物质消毒，使用紫外线消毒处理。
							pH值(无量纲)	7.7	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	153	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	33.8	100	是			
							悬浮物(mg/L)	4	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.16	20	是			
							氨氮(mg/L)	3.09	--	--			
5	首都医科大学附属北京友谊医院	西城区	生活污染源	西区处理设施后（总排口）	废水	2023-6-7	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	7.4	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	202	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	84.2	100	是			
							悬浮物(mg/L)	23	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.34	20	是			
							总余氯(mg/L)	3.41	2~8	是			
6	首都医科大学宣武医院	西城区	生活污染源	处理设施后（总排口）	废水	2023-6-7	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	未采用含氯物质消毒，使用紫外线消毒处理。
							pH值(无量纲)	7.8	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	8	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	0.8	100	是			
							悬浮物(mg/L)	4	60	是			
							动植物油(mg/L)	<0.06	20	是			
							氨氮(mg/L)	1.86	--	--			

序号	企业名称	所属区县	污染源类	监测点位	监测点位类型	监测时间	监测项目及排放浓度		标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
7	中国医学科学院阜外医院	西城区	生活污染源	新大楼废水排放口（总排口）	废水	2023-6-8	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	未采用含氯物质消毒，使用紫外线消毒处理。
							pH值(无量纲)	7.5	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	142	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	30.2	100	是			
							悬浮物(mg/L)	<4	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.24	20	是			
							氨氮(mg/L)	0.445	--	--			
8	中国中医科学院广安门医院	西城区	生活污染源	处理设施后（总排口）	废水	2023-6-7	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	7.4	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	61	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	26.8	100	是			
							悬浮物(mg/L)	18	60	是			
							动植物油(mg/L)	2.06	20	是			
							总余氯(mg/L)	4.51	2~8	是			
9	首都医科大学附属复兴医院	西城区	生活污染源	处理设施后（总排口）	废水	2023-6-8	粪大肠菌群数(MPN/L)	<20	5000	是		医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005)	
							pH值(无量纲)	7.7	6~9	是			
							化学需氧量(mg/L)	74	250	是			
							生化需氧量(mg/L)	16.6	100	是			
							悬浮物(mg/L)	<4	60	是			
							动植物油(mg/L)	0.14	20	是			
							总余氯(mg/L)	3.45	2~8	是			
							氨氮(mg/L)	0.38	--	--			